

消防“疫”线服务 把好口罩生产企业消防关

为进一步压实消防安全责任，服务保障重要医用防护用品生产企业安全生产，连日来，安庆市消防救援支队组织各级联合当地有关职能部门对辖区口罩生产企业开展专项执法检查，排查整治各类消防隐患问题，指导做好企业消防安全工作。

检查中，全市各级消防监督执法部门会同当地应急、公安派出所和属地政府组成联合执法检查组，重点对各口罩生产企业复工复产消防工作开展、消防工作责任落实、消防设施器材配备及运行、内部消防安全管理和防范措施执行等进行全面检查；有关职能部门还对企业生产资质、生产条件等进行了执法检查。针对检查发现的消防隐患问题，联合执法人员向企业负责人进行了逐一现场反馈，对能当场整改的隐患问题要求立即整改，不能当场整改的责令限期予以整改。

同时，针对各生产企业安全实际和防范重点，消防监督执法人员



大队监督执法人员指导企业负责人填写《消防安全监督检查记录表》及《责令限期改正通知书》。
太湖大队 供图

还向企业人员开展了针对性消防安全宣传提醒，要求企业高度重视消防安全工作，牢固树立安全生产理念，严格规范内部消防安全管理、落实岗位消防安全职责，及时防范化解各类风险隐患，确保生产经营消防安全。

下一步，市消防救援支队将组织

各级对此次专项执法检查中发现的隐患开展“回头看”工作，全力确保隐患得到有效清除；同时将继续按照各行业复工复产时间进度，与相关职能部门合作，督促压实各级各部门消防安全责任和社会单位主体责任，为全市营造良好稳定的消防安全环境。

李杰



为不断提升队伍形象，提高全体消防指战员队列意识和行为养成，连日来，安庆市消防救援支队组织消防指战员广泛开展队列训练活动，进一步规范指战员队列动作和举止行为，教育引导广大指战员注重良好姿态、严整队容队貌、培养过硬作风。

石宣灿 摄

约谈隐患单位 督导整改工作

近日，望江县消防救援部门对辖区重大火灾隐患单位主要负责人进行约谈。

约谈期间，大队消防监督员结合单位现状，对存在的安全隐患问题进行了分析讲解，单位负责人也就重大火灾隐患整改进度作了简要

汇报。大队消防监督员就如何尽快完成隐患整改工作提出了三点意见：一是要求隐患单位要按照大队前期指导的要求，全力以赴地按时完成整改内容，绝不允许拖延整改进度和降低整改标准；二是要求隐患单位利用此次整改时机，进一步

完善消防安全管理制度，全面落实消防安全责任制；三是要求隐患单位在整改过程中强化单位内部消防安全宣传培训力度，在单位内部营造良好的学习宣传氛围，提高员工消防安全意识和自防自救能力。

宋佳

跟踪指导 上门服务 加快重大火灾隐患整改进度

为进一步推进重大火灾隐患整改工作，加强重大火灾隐患整治的技术指导服务，确保复工复产期间消防安全。近日，安庆市消防救援支队组织消防监督执法人员深入省级政府挂牌督办重大火灾隐患单位，对隐患整改工作进行实地督导检查。

检查期间，检查组认真听取了隐患单位负责人对厂区搬迁和火灾隐患排查整改情况的介绍，对消防安全隐患排查整改责任落实、整改进度情况进行了检查，并结合相关技术规范要求对隐

患整改方案进行了指导，对下阶段隐患整改工作提出了明确要求。

就进一步做好重大火灾隐患单位隐患整改工作，检查组要求：一是压实消防工作责任。隐患单位要明确主要负责人为隐患整改的包保责任人，全面负责重大火灾隐患的整改工作。二是强化火灾防控措施。隐患单位要落实消防安全制度、定期开展隐患排查检查、开展员工“四个能力”培训、强化物防技防措施，严防火灾事

故的发生。三是落实隐患整改任务。隐患单位要在消防部门的指导下制定完善整改方案，根据整改期限倒排工期，确保在规定时间内完成重大火灾隐患的整改工作。四是隐患单位所在地区的消防大队要持续深入推进“消防护航”专项行动，督促、指导省市挂牌督办的重大火灾隐患单位进行整改，做好服务指导，确保重大火灾隐患单位“按时、保质、高效”完成整改工作。

项晨

火灾隐患曝光台

一、火灾起，心莫急，湿巾捂鼻慢呼吸。安庆市迎江区敬南泡塑厂，所在县区：迎江区；存在火灾隐患：1、与相邻厂房未采取有效防火分隔；2、既有安全出口被泡沫板堵占；3、未设置应急照明、疏散指示；4、火灾自动报警系统不能正常运行；5、室内消火栓不能正常使用；6、固定消防炮未能正常使用。

二、消防设施别乱动，扑救火灾有大用。安庆市迎江区腾辉泡塑厂，所在县区：迎江区；存在火灾隐患：1、与相邻厂房未采取有效防火分隔；2、既有安全出口被泡沫板堵占；3、未设置应急照明、疏散指示；4、火灾自动报警系统不能正常运行；5、室内消火栓不能正常使用；6、固定消防炮未能正常使用。

三、掌握消防安全知识，遵守消防安全法规。大观区德善老年护理院，所在县区：大观区；存在火灾隐患：1、室内消火栓压力不足；2、自动喷水灭火系统不能正常使用；3、室外消火栓压力不足；4、使用易燃可燃装修材料。

四、火灾起，生命为先，切莫贪图财物和钱。安庆市鸿旺食品厂，所在县区：宜秀区；存在火灾隐患：1、未按规定设置室内消火栓系统；2、未按规定设置室外消防给水系统；3、厂房内未设置疏散指示标志和应急照明；4、占用防火间距；5、厂房与居住场所设置在同一建筑物；6、在可燃材料上直接敷设电气线路。

五、疏散通道不能锁，否则火灾酿恶果。安庆市香村商务管理有限公司，所在县区：经开区；存在火灾隐患：1、一、三层防火门损坏的数量大于该防火分区防火分隔设施总数的50%；2、封闭楼梯间防火门的损坏率大于其设置总数的50%；3、擅自拆除南侧封闭楼梯间一层防火门，导致人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定；4、自动喷水灭火系统管网无水，喷淋泵不能正常使用或运行。

六、安全来自长期警惕，事故源于瞬间麻痹。安庆市日月星辰娱乐有限公司，所在县区：经开区；存在火灾隐患：1、火灾自动报警系统不能正常运行；2、消防控制主机存在多处故障点，火灾自动报警系统、消防水泵不能联动控制；3、该场所疏散指示标志、应急照明灯的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；4、2号消火栓泵不能正常使用。 消宣