

市安全生产委员会办公室印发《通知》

加强全市合用场所火灾防控工作

为深刻汲取全国其他地区接连发生的合用场所“小火亡人”事故教训,着力排查整治合用场所突出风险隐患,坚决确保全市消防安全形势持续平稳,日前,安庆市安全生产委员会办公室印发《通知》,专题部署加强全市合用场所火灾防控工作,进一步明确压实各级各部门相关责任,强化工作举措、深化综合治理,着力排查整治合用场所突出风险隐患,全力遏制“小火亡人”事故发生。

《通知》强调,各地、各有关部门要深入践行“两个至上”重要指示,认真贯彻落实《消防安全责任制实施办法》,坚持问题导向,分析薄弱环节,明确各自工作职责任务。属地政府要组织对本辖区合用场所“小火亡人”消防风险开展梳理研判,并开展针对性的专项排查整治,定期调度工

作开展情况。要充分发挥安委会、消安委统筹协调功能,将合用场所消防安全治理纳入年度安全生产和消防工作考核范围,开展常态化督导检查,落实考核评价和绩效奖惩。对监管责任不落实的,对相关主要负责人从严问责、问效。对发生“小火亡人”火灾事故的,一律严肃调查,严查失职渎职等违法违纪行为。6月底前,全市各乡镇(街道)政府要完成对辖区合用场所排查,识别场所违规多人留宿、违规设置防盗窗、违规用火用电等主要风险点,建立“一户一卡”底数台账,并报各县(市)区政府和市安委会备案。

《通知》要求,自然资源、住建、市场监管、电力监管、消防等部门要按照“各司其职、通力协作、密切配合”的工作要求,采取联合检查、依法处理、

互相反馈、发布公告等措施,全面加强源头管控,严控合用场所风险增量。各职能部门要依法将安全疏散、防火分隔等消防安全条件和涉及消防、安全事项纳入本行业系统审核、审批、执法、检查等内容,强化源头管控。

《通知》明确,各乡镇(街道)政府负责组织实施技术改造,配备消防设施器材,降低现有合用场所的火灾隐患。住建、城管等职能部门应在技术改造的过程中,提供支持与协助。改造所需资金,采取群众自筹和财政补贴相结合的方式解决。具体防控措施包括严格防火分隔、保障安全疏散、严禁违规搭建、安全用火用电、配备消防设施、严控留宿人员等。9月底前,各地要完成对合用场所外窗设置金属栅栏和影响外窗逃生的户外广告牌的拆除工作,必须设置的,应督促场所开设

易于从内部开启的逃生窗口。

《通知》指出,各地、各部门要针对近期省内外“小火亡人”案例,通过制作警示教育片、消防公益广告、推送提示短信、印制发放消防宣传资料、设置消防宣传栏等方式,利用当地新闻媒体、新媒体、社会媒介资源、消防科普教育基地和“村村通”大喇叭等持续加大靶向宣传力度,广泛营造浓厚社会舆论氛围。各地要加快推进多种消防队伍和应急救援力量建设,配齐配足所需人员、车辆装备等,立足当地实际,深入开展合用场所集中区域熟悉演练活动,建立联战联调机制,及时有效应对处置合用场所火灾事故。

目前,全市各地正按照部署要求,紧密结合消防安全专项整治三年行动,扎实开展各项工作。李杰

近日,望江县消防救援部门组织开展消防站开放日活动,并邀请驻地师生前来参观学习。活动中,在消防指战员的带领下,师生们参观了营区执勤车辆、消防装备及内务设置,学习了各种消防安全知识和防灾避险自救自护技能。通过近距离交流互动,让师生们全方位了解消防指战员日常生活与工作,进一步提升自身的消防安全意识和自我保护能力,远离火灾事故危害。

陈涛 摄



服务驻地搬迁安置点 守护群众消防安全

为全面调查摸底易地扶贫搬迁安置点基础情况和消防安全状况,坚决防范化解安置点重大安全风险,切实防止因火灾致贫返贫,近期,市消防救援支队及各相关大队联合当地政府开展易地扶贫搬迁安置点消防安全专项检查。

安庆市易地扶贫搬迁安置点建筑均为单多层建筑,以联排式两至

三层住宅为主,无高层建筑,结构形式均为砖混或框架结构。检查人员实地查看了易地扶贫搬迁安置点的建筑形式、防火间距和消防车道设置情况,测试了消防设施,了解了周边乡镇专职消防队建设情况。检查组还针对安置点群众的特点,开展了消防宣传培训,向安置点居民发放了消防知识宣传彩页,并用

通俗易懂的语言讲解了日常生活中防火注意事项,提醒群众养成安全用火、用电、用气的好习惯,预防家庭火灾事故的发生。

通过联合检查,明确了乡镇政府的属地管理职责,增强了易地扶贫搬迁安置点居民的消防安全意识,为群众办了实事。市消防救援支队还将继续跟踪关注安置点消防安全工作,进一步改善安置点消防安全环境,为群众提供更加优质的消防安全服务。

雷逸

消防上门服务指导 确保涉疫场所安全

目前,国内外新冠疫苗需求旺盛,疫苗生产、接种量大且集中,个别地区出现疫情反弹。为预防和减少火灾事故发生,给广大人民群众创造一个安全、稳定、健康、和谐的就医环境,连日来,市消防救援支队在全市范围内开展涉疫医疗机构消防安全服务指导工作。

全市消防部门第一时间对涉疫医疗机构及周边消防安全环境进行了分析评估,了解掌握各机构现状

及存在问题,并及时派员上门进行指导。服务期间,消防监督执法人员向单位负责人了解消防安全工作开展情况,对重点部位消防安全状况进行了逐一查看。边查边指出其中存在的安全隐患,叮嘱负责人要加强思想认识,及时整改隐患问题,要求其严格落实重点岗位值班值守、消防设施检查维护、重点部位火灾防范等措施,严防各类安全事故发生。其间,检查组结合典型

火灾事故案例,向医护人员讲解医疗机构火灾成因及特点,普及初起火灾扑救、逃生自救等消防知识,确保人员能掌握特殊条件下的逃生方法和火灾扑救措施。同时还手把手指导管理人员掌握消防器材正确使用、维护保养方法。除此以外,检查组还在医院公共区域醒目位置张贴消防宣传海报、标语。

通过开展上门帮扶指导,进一步提高了涉疫场所人员的消防安全意识和火灾防控能力。下一步,全市消防部门将继续加大工作力度,及时开展“回头看”工作,全力确保相关场所消防安全。荣凡

火灾隐患曝光台

七、火灾起,生命为先,切莫贪图财物和钱。苏果超市(安徽)有限公司安庆分公司,所在区域:经开区。存在火灾隐患:1.一层儿童活动场所、二层办公区改变布局导致安全出口数量不足;2.二层至三层扶梯下的仓库未设置机械排烟;3.二层防火门闭门器损坏数量大于该防火分区防火分隔设施总数的50%;4.场所内疏散指示标识、应急照明灯损坏超过30%。

八、疏散通道不能锁,否则火灾酿恶果。安庆市开发区新球宾馆,所在区域:经开区。存在火灾隐患:1.南侧疏散楼梯未采用封闭楼梯间;2.北侧疏散楼梯与住宅部分合用,未独立设置;3.三层排烟系统未按规定设置,排烟口位置距离防烟分区内不利点距离超过30米。

九、安全来自长期警惕,事故源于瞬间麻痹。安徽惠万家物业服务有限公司(桐城市上和家园小区),所在区域:桐城市。存在火灾隐患:1.地下车库内大部分应急照明、疏散指示标志损坏(损坏率50%);2.自动喷水灭火系统故障;3.地下车库区域火灾自动报警系统停用;4.消防控制室无持证人员值班;5.小区内消防车道和消防登高扑救面被私家车占用;6.地下车库部分排烟风机存在故障。

十、消防法规系生命,自觉遵守是保障。安徽强存新材料科技有限公司,所在区域:桐城市。存在火灾隐患:1.三楼、五楼生产车间均有一处安全出口,疏散宽度不符合要求;2.一楼办公室未设置独立疏散楼梯;3.三楼、五楼疏散走道使用可燃泡沫夹芯板搭建通道;4.三楼、五楼疏散走道设置栅栏。

十一、关注消防消除火患,珍惜生命减灾避难。安徽省三环纸业集团有限公司三环大酒店,所在区域:怀宁县。存在火灾隐患:1.疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标志的规定;2.防火门损坏率大于标准规定要求设置数量的50%;3.七层设置员工宿舍且不符合GA703的规定;4.七层违规使用易燃可燃材料装修。宜消宣