

多部门联合行动

重拳整治合用场所消防安全隐患

为持续深入抓好合用场所突出风险隐患排查整治,有效防范化解重大安全风险,连日来,市消防救援支队组织各级消防救援队伍联合住建局、公安等相关职能部门组成联合检查组,对辖区合用场所开展消防隐患排查整治工作,确保社会面火灾形势持续平稳。

检查期间,检查组采取“边检查、边宣传、边指导”的方式,先后深入沿街门店等“三合一”、“多合一”场所进行检查,重点对消防设施器材完好有效、电气线路敷设、电动自行车的停放与充电及防

火分隔是否符合消防安全技术标准、疏散通道和安全出口是否畅通等情况进行检查,询问了解各场所人员对灭火器的使用方法、火灾发生初期如何自救及如何疏散逃生等消防知识的掌握情况,并按照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》规定的技术标准,对违规住人情况进行整治。针对检查发现的问题,检查组要求场所负责人立即整改,要求全面清理在疏散通道上堆放的杂物,拆除门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物,并督促相关负责人使用防火分隔墙、防火门等分隔经营

区域与生活区域,同时叮嘱场所负责人要深刻吸取火灾事故教训,严格遵守各项消防安全规定,切实加强消防安全管理,做好用火用电用气安全措施,杜绝场所内违规住宿,全力预防火灾事故发生。

此外,检查组针对部分场所负责人防火意识薄弱、消防安全知识匮乏等问题,开展消防安全知识宣传教育,向相关负责人发放消防宣传资料,讲解了合用场所潜在隐患和场所发生火灾事故的危害性,普及各类消防安全知识与技能,引导相关负责人增强消防安全意识,克

服麻痹思想和侥幸心理,加强消防安全自我管理,做好消防安全设施检查工作,提升处置初起火灾和逃生自救能力。

此次联合排查行动,及时排查和消除了全市合用场所消防安全隐患,提升了各场所消防责任意识。下一步,市消防救援支队将继续保持高频率、强力度、抓源头的检查模式,推进“三合一”、“多合一”等合用场所的专项整治工作,建立完善长效监管工作机制,提高全社会整体火灾防控能力。

消宣

为进一步增强辖区校园消防安全工作,切实提高师生消防安全意识和自防自救能力,近日,经开区消防救援大队走进辖区中学开展消防安全培训活动。通过学习安全手册、观看消防宣传视频、消防技能基本培训及灭火操作演练等活动,加强对师生的消防安全宣传教育和培训力度。

常澳摄

市消防部门、市教育体育局印发《通知》
巩固提升学校消防安全宣传教育

为扎实深入做好校园消防安全工作,持续巩固提升学校消防安全管理质量和消防安全宣传教育水平,不断提高广大师生消防安全意识和防灾避险自救自护能力,日前,市消防救援支队和市教育体育局印发《关于开展2023年“安庆市消防安全宣传教育示范学校”创建活动的通知》。

《通知》指出,2023年6月底前,各县(市、区)分别建成市级“消防安全宣传教育示范学校”至少1所,示范带动其他学校加强校

园消防安全宣传教育硬件建设和工作机制建立,常态化组织开展好在校师生消防安全宣传教育工作。

《通知》要求,一要高度重视,精心组织。各级教育、消防部门要密切配合,加强动员部署,积极协助学校做好消防安全科普教育活动开展、消防安全宣传教育标准化教师建设等工作,要将消防安全教育工作纳入考核评比。二要明确目标,确保实效。各学校要高度重视校园消防安全,充分认识创建活动的重要意义,调动广大师生员工

积极参与,建立完善校园消防安全管理长效机制。三要典型示范,发挥作用。各地要将创建活动与其他业务工作有机结合起来,利用各类媒介渠道大力宣传创建成果和工作成效,发挥好创建学校的示范引领作用。

《通知》明确,此次创建活动面向全市各级各类学校,凡符合创建标准的学校均可向当地消防救援机构和教育主管部门进行申报,各县(市、区)消防安全宣传教育示范学校建设领导小组遴选推荐,市消防安全宣传教育示范学校建设领导小组对各地推荐学校情况进行综合审定,确定创建达标学校名单。

消宣

专项督导进校园 筑牢安全生命线

否履职尽责等方面内容进行现场查看。

就进一步做好校园消防安全工作,督导组提出三点要求:一是加强日常消防安全管理。要定期开展自查、定期组织演练、定期测试设施,确保安全工作落到实处。二是要建立隐患清单台账,健全挂账销账制度,明确责任人、整改措施、

整改时限,同时加强重点部位的风险管控力度,加强“人、物、技”防措施。三是强化消防安全教育培训。要加大消防安全常识的教育培训,提高广大师生消防安全意识和自防自救技能,达到教育一名学生、带动一个家庭、影响整个社会的良好宣传教育效果。

许可

火灾隐患曝光台

日前,市政府办公室印发《通知》,将全市19家存在较大突出消防安全隐患的社会单位列为2023年度市级挂牌督办整改重大火灾隐患单位,现分批次予以曝光。

一、安徽安庆南凤日化有限责任公司。存在隐患:1.防火分隔设施损坏率超过50%;2.未按标准设置疏散指示标志和应急照明;3.西侧安全出口被封堵;4.原有防火分区被改变,防火分区面积大于标准面积规定值的50%;5.防火分区堆放丙类物品,耐火等级与火灾危险性类别不匹配;6.附属办公室未设置独立安全出口。

二、安庆市艺航幼儿教育中心。存在隐患:1.应急照明灯、疏散指示标志数量不足;2.未设置自动喷水灭火系统;3.未设置火灾自动报警系统;4.疏散走道未设置可燃吊顶。

三、安庆圣居堂家具有限公司。1.安全出口数量不足;2.未设置疏散指示标志、应急照明灯;3.室内消火栓无水;4.建筑未设置防火分区。

四、安庆市领先塑业有限公司。存在隐患:1.建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%;2.厂房内有火灾危险的部位未采取防火分隔等技术措施;3.既有安全出口被封堵;4.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明;5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统;6.建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配,违反国家工程建设消防技术标准的规定。

五、安庆市欣林木业有限公司。存在隐患:1.建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%;2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明;3.室外消火栓系统不能正常使用;4.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统;5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统;6.建筑耐火等级与其生产物品的火灾危险性类别不相匹配。

消宣