

市消防部署开展

消防安全集中除患攻坚大整治

近日,市消防救援支队召开会议,研究部署全市消防安全集中除患攻坚大整治行动。

会议指出,当前,城乡一体化加速推进,火灾防控对象越来越多,要求越来越严,现阶段消防监管单打独斗的局面没有根本转变,火灾防控难度越来越大。事故追责范围在扩大、程序在完善、标准在提高,需要引起我们高度重视、深度警醒。且人民群众期望值越来越高,监管工作现状与人民群众的期待确实仍有一定的差距。

会议要求,一是充分认清形势,强化责任担当。此次消防安全集中除患攻坚大整治行动,是贯彻落实

习近平总书记重要指示精神的具体措施,是张国清副总理组织国务院安委办和国家消防局专题研究确定的,是当前的最主要政治任务。各地要振奋精神、再鼓干劲,以如履薄冰、时不我待的紧迫感,全力以赴投入集中除患大整治攻坚工作。二是突出工作重点,采取务实举措。各地要抓好行动规定任务,针对三类场所、三类隐患,开展好大排查、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导六大行动。紧盯现有薄弱环节,实施精准防控。将“百镇千企万户”大培训活动贯穿全年,以早发现、早处置以及“小火会灭灭火器、大火会用消火栓”、会逃生疏散为目标,

抓好行业及单位的实操实训。三是推进齐抓共管,狠抓工作实效。要当好党委政府参谋助手,向主要领导专题汇报,提请带队检查,召开动员部署会。充分发挥议事平台作用,履行综合监管职能。采取聘用专家参与排查、推广安装感烟探测器等方式,强化技术支撑。各监督员要不断提升自身能力素质,强化落实意识,确保各项工作闭环。

会议强调,一是要强化使命担当,加压奋进。全体人员要提高政治站位,迅速将思想和行动统一,深刻领会总书记重要指示精神的政治意蕴,强化忧患意识和底线思维,抓紧抓实消防安全工作。二是要精准

聚焦中心,靶向治理。要切实将全部心思和精力聚焦到中心工作上来,强化责任意识和担当精神,紧盯大单位、小场所、新业态和旧区域,分类排查,差异监管,做到重点单位应列尽列、应管尽管,重大隐患应力尽力、应改尽改。三是要提高工作质效,群策群力。各级党组织要将政治监督纳入工作总体布局、摆在突出位置,市消防救援支队纪委要充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。各条线的干部都要主动学习,全员参加监督检查工作。充分发挥文员、合同制消防队员作用,用辅助执法等方式壮大充实一线消防监督力量。

许颖

为强化寄宿制学校消防安全管理,近日,怀宁县消防救援大队前往辖区寄宿制学校开展消防安全培训活动。期间,消防宣传人员结合校园火灾实际情况和近年来全国各类型火灾事故案例,对校园普遍存在的消防安全隐患进行了详细地剖析和讲解,并现场指导教职工操作灭火器,开展灭火演练,提升抵御火灾能力。

张云飞 摄



火灾隐患曝光台

为深刻吸取近期火灾事故教训,坚决防范遏制重特大火灾事故发生,确保全市消防安全形势持续平稳,日前,市消防救援支队在全市开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,重点对全市“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等场所进行检查。此次检查发现多家单位存在不同程度的消防安全隐患,现予以公开曝光,希望引起社会各界的高度重视和广泛关注。

安庆金之源物流有限公司。所在区域:大观区。地址:大观区十里包装工业园安庆市丰磊门窗制造有限公司办公楼。存在隐患:1、甲类存储仓库与居住场所设置在同一建筑物内。

安庆市全新学校。所在区域:大观区。地址:大观区海口镇海安路127号。存在隐患:1、疏散指示灯损坏,疏散指示标识设置不符合要求;2、部分室内消火栓箱损坏;3、疏散楼梯未采用封闭楼梯间;4、部分分隔未采取实体墙。

安徽金华联投资股份有限公司回祥店。所在区域:经开区。地址:经开区回祥北路菱建小区B区27-28号楼。存在隐患:1、二层原超市改为培训场所,且未办理相关消防手续;2、室内消火栓无水;3、安全出口的设置不符合要求。

安庆市爱加教育科技有限公司。所在区域:经开区。地址:经济

技术开发区湖心北路12号门面。存在隐患:1、室内消火栓遮挡;2、消防安全出口设置不符合要求;3、楼梯间未设置防火门。

安庆市汽车城一期汽摩配市场。所在区域:宜秀区。地址:宜秀区石塘湖路。存在隐患:1、消火栓管网无水;2、部分消火栓箱内水枪水带缺失。

安庆市宜秀区祥和北苑。所在区域:宜秀区。地址:宜秀区祥和路。存在隐患:1、消火栓管网无水。

浙江湖州映南建司(绿城春江明月一期)工人宿舍。所在区域:迎江区。地址:迎江区宜城路23号。存在隐患:1、在商场中设置员工宿舍且不符合XF703规定;2、西侧安全出口被封堵,无法直通室外;3、西侧疏散楼梯设置栅栏;4、宿舍南侧外窗被封堵;5、室内消火栓系统不能正常使用。

允诚(贵州)建设集团有限公司工人宿舍。所在区域:迎江区。地址:迎江区宜城路61号。存在隐患:1、疏散走道堆放杂物;2、工人宿舍内违规使用大功率电器。

桐城市金润物业管理有限公司。所在区域:桐城市。地址:桐城市文昌街道昌平路。存在隐患:1、自动喷水灭火系统无法正常使用;2、火灾自动报警系统无法正常使用;3、机械排烟设施无法正常使用;4、室内消火栓系统管网

内压力不足。

潜山市杏园澜庭私房菜馆。所在区域:潜山市。地址:潜山市三合路与八一路交叉口西220米。存在隐患:1、厨房未设置独立防火分隔;2、人员密集场所设置全封闭式防盗窗;3、厨房同时使用醇基燃料与瓶装液化石油气。

波司登潜山专卖总店。所在区域:潜山市。地址:潜山市南岳路520号台北小站一楼。存在隐患:1、厨房未设置独立防火分隔;2、厨房使用可燃材料吊顶;3、仓库内设置员工宿舍。

安徽颐都园养老服务有限公司。所在区域:怀宁县。地址:怀宁县工业园独秀大道北10号。存在隐患:1、该养老服务场所未形成封闭楼梯间;2、该场所装修墙面材料使用易燃、可燃材料装修、装饰;3、老年人照料设施体积大于5000立方米未设置室内消火栓系统;4、老年人照料场所未设置自动喷水灭火系统。

安徽金科橡塑制品有限公司。所在区域:怀宁县。地址:怀宁县工业园独秀大道28号。存在隐患:1、辅助用房(员工宿舍、厨房)生活区域采用聚氨酯泡沫夹芯板作为材料搭建。

太湖县柴源锅炉厂。所在区域:太湖县。地址:太湖县观音路与经一路交叉口东220米。存在隐

患:1、使用泡沫夹芯板搭建宿舍并住人;2、楼梯间内设灶台和液化气钢瓶;3、楼梯间内堆放杂物。

宿松县中德职业技术学校。所在区域:宿松县。地址:宿松县东北新城黄湖东路。存在隐患:1、学校后勤厨房员工宿舍使用聚氨酯泡沫夹芯板搭建,泡沫夹芯板房1层,共设置6个房间住宿6人,且电气线路未穿管敷设。

宿松残疾人康复医院。所在区域:宿松县。地址:宿松县破凉镇油榨村105国道收费站旁。存在隐患:1、医院三楼搭建聚氨酯泡沫夹芯板房违规住人。

岳西县汤池中学。所在区域:岳西县。地址:岳西县温泉镇。存在隐患:1、女生宿舍一层疏散指示标志损坏。

岳西县善德康养服务有限公司。所在区域:岳西县。地址:岳西县青天乡。存在隐患:1、消防控制室未落实值班制度;2、一层安全出口被锁住。

安庆中拓新材料科技有限公司。所在区域:高新区。地址:高新区环湖西路1号。存在隐患:1、车间内一处疏散指示标志损坏。

安庆盛博冷链物流有限公司。所在区域:高新区。地址:安庆市大观区环城西路9号。存在隐患:1、厂房旁一处移动板房为易燃可燃泡沫夹芯板搭建。

消宣