

关于在全市开展消防车通道集中治理的通告

消防车通道是火灾发生时供消防车通行的道路，是实施灭火救援的“生命通道”。由于有关单位管理不到位、一些群众法律和安全意识不强等，导致占用、堵塞消防车通道的现象屡禁不止，因此影响火灾救援甚至造成人员伤亡的情况时有发生。为切实规范加强消防车通道管理，现就消防车通道集中治理有关事项通告如下：

一、消防车通道集中划线管理。根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》和国家标准《道路交通标志和标线》（GB 5768）的有关规定，产权单位或者管理使用单位在消防车通道出入路口和路面及两侧划设醒目标志标线，设置警示标识标牌，引导车辆规范停放。（详情查询“安庆市消防支队”微信公众号“消防车通道标识示例”内容）大型商业综合体、宾馆、医院等高层公共建筑应在2019年12月31日前完成标识划设工作；文博单位、

学校、养老机构、公共娱乐场所等人员密集场所，以及居民住宅区内的消防车通道应在2020年1月15日前完成标识划设工作。

二、开展消防车通道自查自改。社会单位结合“三自主两公开一承诺”和消防安全“四个能力”建设，加强日常巡查检查，及时发现和消除占用、堵塞消防车通道等隐患问题；有物业服务企业的住宅小区，加强消防车通道巡查检查，及时发现并制止乱停乱放行为；无物业服务企业的住宅小区，由当地乡镇、街道、社区居委会组织成立管理机构或者采取政府购买服务等方式，落实专门人员，加强消防车通道管理，防止被占用、堵塞。

三、组织对消防车通道集中清理。社会单位和物业服务企业对管理区域内消防车通道落实以下维护管理职责：

（一）划设消防车通道标志标线，设置警示牌，开展日常巡查、定期维护；采取安装摄像头等技防

措施，保证管理区域内车辆不得占用、堵塞消防车通道，并对违法占用、堵塞行为进行公示。

（二）在管理区域内道路规划停车位，预留消防车通道宽度。消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4米，转弯半径应满足消防车转弯的要求。

（三）消防车通道上不得设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物，集中清理违法设置的铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线、广告牌等固定障碍物以及占用、堵塞消防车通道的车辆、摊位。

（四）采用封闭式管理的消防车通道出入口，落实在紧急情况下立即打开的保障措施，不影响消防车通行。

（五）定期向管理对象和居民开展宣传教育和安全提醒。对发现占用、堵塞、封闭消防车通道的行为，及时制止和劝阻；对当事人拒不听从的，采取拍照摄像等方式固

定证据，并立即向消防救援机构和公安机关报告。

四、涉及消防车通道违法行为查处。违反本通告的，由相关职能部门依法查处。对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的行为，依照《中华人民共和国消防法》第六十条第一款、第二款的规定，对单位责令改正，处五千元以上五万元以下罚款；对个人，处警告或者五百元以下罚款处罚；经责令改正拒不改正的，可以采取强制拆除、清除、拖离等代履行措施强制执行，所需费用由违法行为人承担。多次违法停车造成严重影响的单位和个人，记入企业信用档案和个人诚信记录。拒绝、阻碍有关人员执行本通告的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定予以处罚。

本通告自发布之日起实施。

安庆市消防安全委员会办公室
2019年12月25日

为持续加大冬季消防安全宣传力度，增强民众消防安全意识和素质，近日，迎江区消防救援部门联合辖区街道办事处组织枞阳门市场内商户及附近居民开展消防安全宣传活动。针对冬季火灾特点，消防宣传人员向大家讲解家庭冬季防火常识、火场逃生自救方法、电动车停放及充电注意事项、灭火器操作及维护保养方法等消防知识，并现场组织人员开展灭火演练。 尹超 摄



消防发布冬季防火安全提示(二) 增强防火意识 注意用电安全

七、发现火灾应及时报警，不能因为惊慌而忘记报警。进入高层建筑后应该注意通道、火灾手动报警器等位置，一旦发生火灾，要立即按手动报警器按钮或打119报警电话，讲明详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、留下姓名及电话号码，并派人到路口迎候消防车。

八、火场逃生时，保持冷静，正确估计火势。如火势不大，应当机立断，披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向逃离。逃生时不可

乘坐电梯。逃生时应随手关闭身后房门，防止烟气尾随进入。

九、身上起火，不要乱跑，可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。穿过浓烟逃生时，用湿毛巾、手帕等捂住口鼻，尽量使身体贴近地面，弯腰或匍匐前进。

十、当楼梯内侵入大量烟气而无法逃生时，可通过走廊、屋顶寻找另外的疏散通道，也可退至阳台或屋顶平台等待救援。

十一、楼下起火，楼上居民切

忌开门观看或急于下楼逃生，要紧闭房门，可用浸湿的床单、窗帘等堵塞门缝或粘上胶带。如果房门发烫，要泼水降温。

十二、要购买有合格证明、品牌标识齐全的电暖器、电热毯、暖手宝等各类取暖设备；在使用前要清理设备上面的污垢积灰，避免同时与其他大功率电器使用同一个电源；在使用时要与易燃易爆物保持距离；用完后要及时关掉电源。

消宣

专项检查文物古建筑 清除隐患确保安全

为进一步净化文物古建筑消防安全环境，近日，桐城市消防救援部门联合市文物管理所、文昌办事处等部门对辖区文物古建筑场所开展消防安全专项检查。

检查组一行先后前往桐城文庙、左忠毅公祠、半山阁等十几处文物古建筑，听取了各单位消防安全责任人、管理人关于消防管理工作的汇报，仔细查阅了消防工作档案、台账等，实地检查了日常用火用电管理、消防器材运行及维护、应急预案的制定、微型消防站建设等方面内容。检查的同时，检查组还对桐城文庙及姚莹故居两处古建筑维修改造施工现场进行了查看，向施工单位负责人就如何做好工地消防安全工作提出具体要求，同时要求施工单位严格落实防火措施，确保施工期间不发生火灾事故。

检查结束后，检查组及时向管理单位负责人反馈了检查中发现的各类问题，结合实际提出具体整改措施，要求负责人要充分吸取近年来文物古建筑火灾事故教训，切实增强责任感和紧迫感，增强消防安全意识，紧盯重点部位，落实好“物防、技防、人防”等措施，努力做到提前预警和防范，避免火灾事故的发生。

汪晶晶