

强化监督检查 助力复学复课

全市开展校园消防安全检查

为切实督促学校落实消防安全责任,确保安全、顺利复课,连日来,安庆市消防救援支队组织各级开展复课前校园消防安全检查,及时清除校园火灾隐患,为师生们营造安全稳定的学习工作环境。

为确保此次检查取得实效,全市各地消防救援部门与当地教育、公安、卫生健康、市场监管等部门组成联合执法检查组,实地走访各级各类符合复课条件的学校,对各学校教学楼、图书馆、学生宿舍楼、实验楼等火灾危险性较大部位的消防安全状况进行了细致查看,详细检查了学校消防设施器材配备及维护、消防应急预案制定、学校用火用电管理、教职工消防安全知识掌握情况等。同时,针对校园消防安全实际和火灾防范重点,联合执法人员还向学校管理人员开展了消防安全提示提醒,切实提高了管理人员的消防安全意识和素质。

经检查发现,大部分学校对消防安全管理工作都比较重视,各项工作都能落实到位。针对检查中发



检查组听取学校管理人员消防工作情况汇报。太湖大队 供图

现的安全隐患,联合执法人员登记造册,逐一反馈,提出整改建议与意见,对能当场整改的及时督促校方进行整改;对一时不能整改的,则要求校方限期内整改完毕。

结合检查情况,联合检查组就如何做好当前消防安全管理工作提出几点要求:一是提高思想认识。随着复课的日益临近,学校要制定完善的校园消防工作预案,指派专人负责校园消防安全管理工

作,盯紧校内重点部位,对发现的火灾隐患要及时清理。同时要配齐消防器材,确保校内消防器材完好有效;二是做好师生消防安全知识宣传教育工作。通过QQ群、微信群等平台,开展安全用火用电、消毒酒精使用注意事项等消防安全知识宣传教育,全面提高师生们的消防安全意识和素质,从思想上杜绝隐患的产生。

宣消宣

传人员根据单位现有消防器材,实地讲解、示范了干粉灭火器的正确操作流程,并邀请参训人员进行实践体验,帮助大家将学到的知识转化为掌握的技能。

培训结束后,消防宣传人员对该单位的消防器材及设施进行了检查,现场反馈检查中发现的隐患问题,提醒单位负责人要提高消防安全意识,积极落实消防安全主体责任,定期组织员工开展消防安全培训及应急疏散演练,切实将火灾隐患消除在萌芽状态中。朱鑫泰

消防宣传培训进企业

为提高社会单位员工的消防安全意识和素质,提升社会单位安全治理水平,近日,望江县消防救援大队为辖区社会单位员工开展消防安全培训。

培训中,消防宣传人员结合近年来国内外典型火灾案例,详细阐释了因消防安全意识薄弱、消防安全管理工作没有落实到位而造成生

命财产损失的惨痛教训,从不同角度说明了抓好消防安全工作的重要性和必要性。结合该单位实际,消防宣传人员用通俗易懂的语言向参训人员详细讲解了如何正确拨打火警电话、如何扑灭初起火灾、如何正确使用消防器材、火场上如何正确逃生等消防安全知识。为使参训人员能更好地掌握灭火技能,消防宣

火灾隐患曝光台

一、定时组织防火检查,及时消除火灾隐患。安庆市大自然木业有限公司8#厂房,所在县区:大观区;存在火灾隐患:1.防火门损坏数量大于大于该防火分区相应分隔总数的50%;2.封闭楼梯间门的损坏大于设置总数50%;3.使用易燃可燃装修材料;4.疏散指示标志、应急照明损坏率大于50%;5.厂房设置员工宿舍;6.可燃构建上直接敷设电气线路。

二、消防安全不可忘,安全通道要通畅。安庆市兴拓工贸有限公司欣华宾馆,所在县区:宜秀区;存在火灾隐患:1.自动喷水灭火系统不能正常使用;2.火灾自动报警系统不能正常使用;3.疏散指示标志和应急照明损坏率超过50%;4.封闭楼梯间的防火门损坏率超过50%。

三、消防隐患及时除,安全检查勿马虎。潜山县全友家私加盟店,所在县区:潜山市;存在火灾隐患:1.一部封闭楼梯间未设置排烟设施;2.一部疏散楼梯不能直通室外;3.消防用电设备未设置双电源自动切换装置;4.火灾自动报警系统不能正常运行。

宣消宣

约谈商贸企业 助力复工复产

为切实做好企业复工复产期间消防安全工作,跟踪问效企业隐患整改情况,近日,迎江区消防救援大队联合区商务局集中约谈商贸企业。

约谈会上,消防救援大队监督员首先通报了前期检查发现的隐患,并就整改提出具体要求。随后,商务局负责人就各单位落实主体责任,抓好隐患整改和下一步消防工作提出要求:一是要严格落实消防安全责任制,建立“五实N岗”责任体系,真正做到“人人入岗、岗岗有责、在岗担责”;二是要加强巡查检查力度,各场所要在集中对消防设施及器材进行一次全面维保、检测,确保设施器材完整、好用;三是加强消防宣传培训教育力度,各场所针对复工以来人员变动的特点,加强对新入职员工的培训,提升员工的自防自救能力。

会上,被约谈单位负责人进行了表态发言,表示将认真落实会议要求,认真查补单位消防安全工作方面的短板,在消防救援部门和行业主管部门的共同指导下,逐步规范企业消防安全管理。曹琪



文物古建筑 集体迎“体检”

为提高文物古建筑管理单位消防安全管理水平,有效预防和减少文物古建筑火灾事故的发生,近日,宜秀区消防救援大队联合区文化与旅游局开展文物古建筑消防安全专项检查。

联合检查组一行先后前往安庆叶氏宗祠、严凤英故居及墓、铁

砚山房等多处文物古建筑,现场听取了各场所负责人消防工作介绍,实地查看重点部位的安全状况,重点检查消防器材配备、消防安全措施制定、消防安全主体责任落实等方面内容,并抽查了管理人员对消防器材的操作。针对检查中发现

的问题,联合检查组当场进行了反馈,并要求相关负责人要深刻吸取火灾事故教训,高度重视单位内部消防安全工作,时刻紧绷消防安全这根弦,加强防火巡查力度,做好消防设施维护保养、消防安全宣传等工作,坚决杜绝火灾事故的发生。

下一步,宜秀区消防救援大队还将及时复查相关安全隐患整改情况,确保辖区消防安全形势持续平稳。陈珊