

筑牢安全意识 提升应急能力

全市开展防灾减灾周主题活动

今年5月12日是我国第12个“全国防灾减灾日”，5月9日至15日为防灾减灾宣传周。今年防灾减灾日活动主题为“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”。为持续做好当前社会面火灾防控工作，连日来，安庆市消防救援支队组织各级以此为契机，突出消防安全科普宣传，集中广泛开展多种形式消防安全宣传教育活动，再掀宣传新热潮。

活动中，消防宣传人员紧密结合辖区实际，通过在集中宣传点设立咨询宣传点、现场答疑解惑、摆放展示消防主题宣传展板和发放各类消防宣传资料等形式，向过往群众广泛宣传普及消防安全法律法规和防火灭火知识技能。市消防救援支队精心制作的一组消防知识宣传展板，生动形象、图文并茂地向过往群众宣传介绍家庭火灾防范、电动车火灾危害、消防设施使用维护和火场逃生自救等方面知识，直观生动的让驻足观看的群众们认识到火灾的危害、预防火灾和消除火灾隐患的重要性和必要性，警示大家自觉养成良好生活习惯、主动



消防宣传人员为群众讲解消防器材、指导开展灭火演练。 陈隽 摄

做好身边的消防安全工作。

活动现场，消防灭火救援器材装备展示区吸引了不少群众驻足观看。消防宣传人员向群众逐一介绍各类专业器材装备的性能、应用范围及使用方法，群众们听得津津有味，时不时提出自己的疑问。面对群众们提出的问题，消防宣传人员耐心进行了解答，并提醒大家在日常生活中要学会使用常见的灭火器材，加强个人消防知识储备，确保在火灾发生

时能做到不慌不乱，沉着应对。

与此同时，各级消防监督执法人员结合专项检查、上门服务、“双随机、一公开”执法和联合排查等工作，深入辖区重点单位场所、企事业单位等，开展形式多样、内容丰富的消防主题宣传培训活动，广泛宣贯系列消防法律法规、普及防火灭火知识技能，指导社区群众、单位员工开展消防疏散演练等，深入推进全市消防宣传“五进”活动全面扎实开展。 李杰

检查规范熔喷布生产企业

近日，桐城市消防救援大队会同相关职能部门，对辖区熔喷布生产企业开展消防安全检查。

检查期间，联合检查组首先听取了企业消防安全负责人近期消防工作情况介绍，详细了解了企业在

消防安全管理工作方面遇到的困难，以专业角度对企业的消防安全管理工作提出了切实可行的建议。随后实地检查了企业用火、用电、用气管理是否规范，建筑消防设施运行是否正常，灭火器材是否完好有

效，消防安全巡查及记录是否完善等，就企业应如何落实消防安全责任制、如何开展防火检查及消防安全培训进行了建议强调。检查组要求企业负责人要充分认识到消防安全工作的重要性及紧迫性，进一步强化消防安全责任意识，认真落实各项消防安全防范措施，及时排除存在的火灾隐患，确保内部安全稳定。 汪晶晶



近日，太湖县消防救援大队组织开展“消防宣传进社区”活动，针对夏季火灾特点，消防宣传人员向居民们讲解家庭防火常识、火场逃生自救方法、电动车停放及充电注意事项、灭火器操作及维护保养方法等消防知识，并组织开展灭火演练，进一步提高了广大居民们的消防安全意识及自救自救能力。 曹磊 摄

“多合一”场所隐患突出 消防集中检查宣传

近期，安庆多地消防救援部门联合当地相关职能部门对辖区“多合一”场所开展联合执法行动，排查整治各类火灾风险隐患。

检查中，联合执法人员重点查看了各“多合一”场所是否存在违规住人、明火煮食；是否违规用火用电；是否按要求配备灭火器、应

急照明灯、疏散指示标志；是否存在私拉乱接电线；经营业主是否掌握灭火器的使用方法；疏散通道、安全出口是否保持畅通等情况；并在检查的同时再次对经营业主进行了消防安全知识宣传，加强其对消防安全的重视，提高他们的消防安全意识和责任意识，将火灾隐患消

除在萌芽状态。

针对检查发现隐患问题，联合执法人员向经营业主和责任单位进行了现场告知反馈，并要求其及时落实整改；同时要求单位举一反三、做好隐患自查自改，严格规范落实各项防范措施，防微杜渐、确保场所消防安全。 消宣

火灾隐患曝光台

一、消防法规系生命，自觉遵守是保障。桐城中凯酒店管理有限公司，所在县区：桐城市；存在火灾隐患：1、大部分（90%以上）应急照明损坏；2、排烟控制柜故障不能正常运行；3、火灾自动报警系统不能正常运行；4、自动喷水灭火系统不能正常运行。

二、关注消防消除火患，珍惜生命减灾避难。桐城市华臻宾馆有限公司，所在县区：桐城市；存在火灾隐患：1、应急照明、疏散指示损坏50%以上；2、室内消火栓无水，不能正常使用；3、消防控制主机故障，其他自动消防设施不能正常联动控制；4、自动喷水灭火系统不能正常运行。

三、家庭防火注意啥，煤气电源勤检查。安徽美裕智能科技有限公司，所在县区：怀宁县；存在火灾隐患：1、研发楼一层原设置安全出口被封堵；2、已设置的自动喷水灭火系统无法正常使用；3、火灾自动报警系统无法正常使用；4、消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗。

四、火场逃生最要紧，切莫恋财把命丢。怀宁高宾大厦，所在县区：怀宁县；存在火灾隐患：1、该单位消防车道被堵塞、占用；2、高层建筑的救援场地被占用，影响火灾扑救；3、设置的室内消火栓系统无法正常使用；4、火灾自动报警系统不能正常运行。

五、用火用电要注意，千万不可太大意。潜山县恒隆大酒店；所在县区：潜山市；存在火灾隐患：1、七层办公场所未设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统；2、七层办公场所缺少一个安全出口。

六、掌握消防安全知识，遵守消防安全法规。宿松县上高地茶楼；所在县区：宿松县；存在火灾隐患：二、三层KTV的安全出口总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。

七、关注消防安全，构建平安和谐。宿松县互益金都小区（宿松县恒远物业管理有限公司）；所在县区：宿松县；存在火灾隐患：1、小区内部分消防车道、登高扑救面被占用；2、地下车库内应急照明灯、疏散指示标志损坏率超过30%；3、自动喷水灭火系统不能正常运行；4、防排烟系统不能正常运行；5、火灾自动报警系统不能正常运行；6、消防水泵不能正常联动控制。 消宣