

车辆刚保养完咋还发生抖动?

本报讯(记者 唐飞)6月11日,市民方先生反映,当天,他驾车在高速上行驶时,车身发生剧烈抖动,威胁到驾驶安全,于是及时停下并拨打道路救援电话。令他不解的是,他所驾驶的车辆才从华茂1958一家名为吉多帮的汽修店进行过全车保养以及更换前胎的服务不久,为何会出现这样的状况?为此,他向这家汽修店讨要说法,但是没有结果。

方先生告诉记者,经过检查,车辆剧烈抖动的原因是更换轮胎后,汽修店并未给全部轮胎做动平衡检测,以致轮胎在转动时,出现四个轮胎的配重不在一条中心线上,因而引发车身抖动。“我在高速上叫了道路救援,不仅耽误了一天时间,还白白多花费1000多元‘冤枉钱’”。方先生认为,既然他的车在这家汽修店进行了全车保养以及更换前胎,店家就有责任将车辆“安全”地交到自己手上,即使车辆可能存在其他隐患,店家也有提醒的义务,“可如今店家并没有给我个说法,我认为他们是在推脱责任。”

为此,记者走访了我市多家汽修店并了解到,通常情况下,汽车在更换轮胎后,四个轮子均要做动平衡检测。一名黄姓汽修师傅介绍,汽车的车轮是由轮胎、轮毂等组成的一个整

体。但由于制造上的原因,这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要对车轮在动态情况下通过增加配重的方法,校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是动平衡检测。

当日下午,记者来到这家汽修店。一名苏姓店长告诉记者,当初考虑到方先生车胎的磨损状况,建议他更换全部轮胎,然而他坚持要求仅更换前胎,因此,汽修店也仅为前胎提供动平衡服务。这名负责人表示,对车辆可能出现的隐患,店方确实未进行提醒,“对此,我们可以与方先生进行协商,考虑对其免费提供部分额外服务。”

新闻110

突发事
烦心事
新鲜事



18905566110

“空调雨”滴滴答答惹人烦

本报讯(记者 唐飞)6月17日,家住东苑小区9栋6楼的钱女士反映,随着天气逐渐炎热,小区里空调用量大增,而楼上邻居家的空调外机滴水让她全家人心烦烦躁,夜间产生的噪声更是让人难以入眠。

钱女士告诉记者:“只要楼上空调一开,空调水就会滴落在我家雨棚上,滴滴答答的,即使关闭窗户,也无济于事,家里的老人和孩子常常为此烦恼不已。”钱女士说,她曾就此事和楼上住户进行了协商,但双方一直没有达成共识。

当日上午,记者来到该小区,看到居民楼外墙上挂着很多的空调外机。由于天气闷热,记者在小区内随处都能听见空调水滴落在楼下雨棚上的滴答声。

该小区居民王宁向记者抱怨,家中老人已经80多岁,而楼上空调水正好落在老人卧室的雨棚上。“老年人睡眠质量本来就不好,现在一听到这个声音,

更是翻来覆去睡不着了。”

记者随后就此事向钱女士楼上住户进行反映,该住户表示会对空调排水管进行改造,避免滴水噪音的出现。

记者走访发现“空调雨”现象一般出现在老旧小区,原因是老旧小区在建设时没有考虑空调预留位置,更没有设置冷凝水排水管。住户在安装空调时,常常是自定位置,此举会导致冷凝水四处乱滴。

天柱山东路某空调专卖店维修人员孙先生表示,一般情况下,安装的空调水管较短,都是直接垂直放于室外,很容易给他人造成不便。“可以适当加长排水管,并与其他排水管捆扎在一起,这样空调水顺着管道流下,便不会有噪声。也可以在雨棚滴水点放置一块布,可以减少噪声。当然,最好的办法还是将空调排水管接入下水道,或者将空调水收集起来,用作冲厕所、拖地、洗抹布等,这样不仅不扰民,还节约了用水。”

【工行温度】

工行安庆分行普及金融知识万里行之五

理财知识宣传篇



每次购买理财的时候
小伙伴们可能会有这样的疑问
“为什么要录音录像?”
“双录这么麻烦,可以不录吗?”
“.....”

实际上银行双录虽繁琐
但它其实是在保护您的权益!

接下来
让我们快速了解一下什么是双录? (安功)

