

22家重大火灾隐患单位被挂牌督办

为持续加大对全市重大火灾隐患的排查整改力度，强力推动重大火灾隐患整治工作，日前，安庆市政府将22家存在较大消防安全隐患的社会单位列为2021年度市级挂牌督办整改重大火灾隐患单位，并印发《通知》，明确细化各地区和各行业部门有关消防安全责任，强调督促做好各重大火灾隐患的跟踪整改工作，坚决有效防范和化解各类火灾风险隐患，确保全市消防安全形势持续趋向向好。

作为强力推进重大火灾隐患整改的重要举措，安庆市每年都在对全市各级各类消防安全隐患进行全面排查的基础上，以市政府名义挂牌督办整改一批重大火灾隐患。今年挂牌督办整改的22家市级重大火

灾隐患单位，涉及到了安庆市11个县（市、区），行业领域涉及商市场、宾馆酒店、厂房仓库、住宅小区、健身会所和KTV等人员密集场所、公共娱乐场所，存在的突出消防隐患问题主要为未按要求设置消防设施、消防设施缺乏或损坏率高、安全出口和疏散通道设置不符合相关要求、可燃材料上直接敷设电气线路、厂房与居住场所设置在同一建筑物内等。

《通知》指出，对重大火灾隐患实行政府挂牌督办，是推进火灾隐患排查整治的有效手段，对预防重特大火灾事故尤其是群死群伤恶性火灾事故具有重要作用。各地各部门要始终坚持以人民为中心的发展思想，坚决落实整治重大火灾隐患

各项工作要求，加强组织领导，采取有效措施，确保全市22处隐患按整改时限全部整改销案，坚决将火灾隐患消除在事故发生之前，保障人民群众生命财产安全。同时，各地也要挂牌督办一批重大火灾隐患，保持对火灾隐患整治的高压严管态势。

《通知》要求，各行业部门要按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化部门协调督办责任，合理整合各方资源，督促隐患单位落实整改措施、整改资金和整改时限，并采取督导检查、定期调度、现场办公等措施，狠抓整改工作进度和质量。同时，要充分发挥主流新闻媒

体和互联网等新传媒的舆论导向作用，对重大火灾隐患进行公示、曝光，动员社会各界广泛参与监管，形成强大合力。

《通知》强调，各地、各有关部门要充分运用好各类法律手段和措施，依法强力推进挂牌督办重大火灾隐患的跟踪整改工作；要坚持严格执法和热情服务有机统一，对存在重大火灾隐患的单位和场所，要主动提供法律和技术服务，指导其制定科学合理的整改方案和安全防范措施，完善内部管理制度，推动重大火灾隐患迅速有效整改。各地重大火灾隐患整改情况，将纳入安全生产常态化督查范围，以及市政府对各地消防工作考核的重要内容。

李杰



近日，迎江区消防救援大队以“双随机、一公开”消防安全检查为契机，同步开展消防安全宣传。其间，宣传人员向单位员工发放了消防知识宣传资料，耐心的讲解消防安全常识、如何拨打119火警电话、遇到火灾时如何掌握逃生路线等，叮嘱单位负责人要加强日常消防安全管理，落实好各种预防措施，加大消防安全巡查力度，组织开展消防安全教育和应急疏散演练。

尹超 摄

队站开放体验日 小萌娃“探秘”红门

为进一步加大消防宣传教育力度，普及消防安全知识，提高幼儿园师生的消防安全意识和防火自救能力，近日，怀宁县消防救援大队开展队站开放日活动，辖区振宁幼儿园的小朋友在老师的带领下走进大队参观、体验消防生活，学习消防知识。

活动中，大队指战员首先向大家展示了队列动作。严整的队容、

整齐的步伐赢得了小朋友的阵阵掌声。随后，在指战员的带领下，大家依次参观了各类执勤车辆和随车器材，并在指战员和老师的帮助下，穿上战斗服，过了一把当小小消防员的瘾。其间，根据孩子们年龄偏小，接受能力和自防自救能力较弱等特点，指战员还结合典型的火灾案例，着重就发生火灾后如何正确拨打“119”报警

电话，火场逃生的基本方法，家庭用火、用电应注意的事项等相关常识进行了深入浅出的消防安全启蒙教育。

通过此次参观，切实增强了师生们关注消防、了解消防、学习消防、参与消防的积极性和主动性，达到“教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会”的目的。

朱振宇

防患未“燃”盯火患 织密防火“安全网”

近日，宜秀区消防救援大队对两邓故居开展消防安全检查。

检查过程中，大队监督执法人员首先查阅了消防工作台账，听取了相关人员工作情况介绍。随后，大队监督执法人员对故居进行了系统查看，重点检查消防设施器材是否按要求配备齐全、电气线路是否按要求敷设等，并随

机抽查了管理人员对消防知识的掌握情况。针对检查发现的问题，大队监督执法人员当场指出，要求管理人员及时整改落实，并要求其切实加强对消防安全工作的重视，时刻保持高度警惕，加大日常防火巡查和日常管理，确保将火灾隐患扼杀在萌芽状态；并做好单位消防宣传培训

工作，加强消防设施维护保养，确保工作人员掌握灭火和疏散逃生知识，尤其是用火、用电注意事项。

通过此次检查，进一步督促文物保护单位严格落实消防安全主体责任，强化消防安全监管，提高消防安全管理水平，增强消防安全意识和防控火灾的能力，有效预防和减少火灾事故发生。

裴胜

火灾隐患曝光台

一、定时组织防火检查，及时消除火灾隐患。安庆宏峰义齿制作中心，所在区域：迎江区。存在火灾隐患：1.楼梯间设置形式不符合要求；2.安全出口数量不足；3.应急照明疏散指示数量不足。

二、消防安全不可忘，安全通道要通畅。安庆市秦潭湖物流科技有限公司，所在区域：迎江区。存在火灾隐患：1.未按规定设置消防水源；2.分拣车间未配备自动喷水灭火系统；3.消防用电未设置专用供电回路；4.应急照明疏散指示数量不足。

三、消防隐患及时除，安全检查勿马虎。安庆市景峰工艺品有限公司，所在区域：大观区。存在火灾隐患：1.未设置封闭楼梯间；2.二层办公室未设置独立安全出口；3.一层安全出口设置卷帘门。

四、火灾起，心莫急，湿巾捂鼻慢呼吸。华茂1958健身会所，所在区域：大观区。存在火灾隐患：1.地下建筑所设置的疏散指示标志、应急照明的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%；2.已设置的室内消火栓系统不能正常使用；3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行；4.火灾自动报警系统不能正常运行。

五、消防设施别乱动，扑救火灾有大用。安庆市宜秀区上奇木器加工厂，所在区域：宜秀区。存在火灾隐患：1.未按规定设置室内消火栓系统；2.未按规定设置室外消防给水系统；3.厂房内未设置疏散指示标志和应急照明；4.占用防火间距；5.厂房与居住场所设置在同一建筑物；6.在可燃材料上直接敷设电气线路。

六、掌握消防安全知识，遵守消防安全法规。安庆市宜秀区鸿星家具厂，所在区域：宜秀区。存在火灾隐患：1.未按规定设置室内消火栓系统；2.未按规定设置室外消防给水系统；3.厂房内未设置疏散指示标志和应急照明；4.占用防火间距；5.厂房与居住场所设置在同一建筑物；6.在可燃材料上直接敷设电气线路。

宜消宣