

## 安庆消防持续开展“拆窗破网”专项整治行动

## 全力畅通消防安全“生命通道”

为深刻汲取近年来全国多地发生的相关火灾事故教训,坚决有效排查整治疏散逃生通道不畅等突出问题,连日来,市消防救援支队组织各级积极协同相关职能部门,组织开展“拆窗破网”专项排查整治行动,持续对人员密集场所及相关火灾高危单位安装的影响人员疏散逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物进行拆除,确保消防“生命通道”保持畅通、紧急时刻发挥救命作用。

大观区等地消防救援大队联合相关职能部门对“三合一”场所设置影响逃生和灭火救援的障碍物进行拆除,切实做到排查一处、拆除一处、清理一处,畅通应急逃生通道,彻底消除隐患,确保人民群众生命财产安全。

迎江区、桐城市、潜山市、怀宁县、岳西县等地消防救援大队深入人员密集场所等开展隐患排查整治,重点查看场所门窗是否设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物,对发现存在防盗窗和铁栅栏遮挡逃生窗口的问题,责令相关单位责任人立即进行现场拆除及整改。

经开区等地消防救援大队联合辖区公安、城管等部门开展“拆窗破网”行动。检查人员沿街走访查看,全面排查在门窗上设置影响逃生和灭火救援的广告牌、防盗网、铁栅栏等障碍物,告知场所负责人该违法行为的危害性,讲明此类火灾事故教训及相关的法律法规,并安排专人依规督促各场所拆除整改到位。

宜秀区、迎江区、华亭消防救援大队按照“排查一家、整改一家、培训一家”的方式,深入教育机构全面排查,并向场所负责人宣传防盗网、铁栅栏以及广告牌等阻碍逃生通道的危害性,普及相关法律法规知识。

太湖县等地消防救援大队积极发动辖区乡镇消防工作站对人员密集场所开展“拆窗破网”行动,对安装影响疏散逃生、灭火救援的违规户外广告牌、防盗网、铁栅栏等障碍物的单位进行集中警示教育,逐步推动场所拆窗破网,确保整改到位。

宿松县等地消防救援大队联合城管局等部门,深入辖区“九小”场所,检查整治违规设置防盗网、铁栅栏、广告牌等隐患问题。针对检查发现的隐患问题,检查人员向场所负责

人详细讲解防盗窗对逃生及灭火救援的危害性,并依法责令各场所进行拆除整改。

望江县等地消防救援大队联合教育、民政等行业部门对辖区养老机构、托管机构等场所违规设置防盗网、铁栅栏、广告牌进行专项整治,借助各行业部门力量,对相关机构单位设置的影响逃生和灭火救援的障碍物进行整治、拆除,切实打通消防安全“生命通道”。

下一步,市消防救援支队将继续保持高压态势,持续紧盯违规设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗窗、铁栅栏等障碍物问题,加大宣传引导力度,积极推动“拆窗破网”行动有序进行,全力做到应拆尽拆,切实保障消防安全“生命通道”畅通。 叶洋

## 提升基层防灾避险能力

“防灾减灾周”消防主题  
宣传活动广泛开展

今年5.12是全国第16个“防灾减灾日”,市消防救援支队紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”活动主题,广泛开展了形式多样、内容丰富的消防安全宣传活动,让消防宣传知识深入人心,进一步提升全民消防安全意识和自防自救能力。

宣检同步,提升意识防火患。全市各地消防救援部门持续将消防宣传融入到消防监督检查工作中,结合近期开展的治本攻坚三年整治行动、电动车消防安全检查等各项工作,各地消防监督检查人员现场对场所相关负责人及从业人员进行了消防知识宣传培训,重点讲解了火灾的预防、如何正确报火警、场所自身隐患排查方法等消防安全知识,并为场所相关负责人及从业人员提供消防咨询、指导服务。

培训演练,提高消防技能。各地消防救援部门组织消防宣传人员深入辖区企事业单位、重点场所等开展消防安全知识培训,有针对性地讲解火灾的危险性,并用通俗易懂的语言阐明各场所加强消防安全管理的重要性。同时,经开区、宿松县、望江县等地消防救援部门深入辖区酒店、企业、医院等场所,组织开展疏散逃生演练,并开展消防器材体验、油盆灭火等项目,让群众在互动体验中学会扑救初期火灾、自防自救技能。

多元宣传,普及消防安全常识。市消防救援支队充分发挥新媒体宣传优势,通过抖音、微博、微信公众号、今日头条等平台发布防灾减灾相关安全提示,营造消防宣传的浓厚氛围。同时,各地消防救援部门利用辖区社会单位户外LED显示屏播放消防宣传公益广播、消防安全提示等内容,并积极利用微信工作群、短信平台等转发相关消防安全知识,切实增强宣传实效。 叶洋



为进一步提升企业消防管理水平,增强企业员工消防安全意识和自防自救能力,近日,宿松县消防救援大队走进辖区企业开展消防安全培训。

期间,消防宣传人员结合企业实际情况,向员工们详细讲解了火场中如何正确逃生自救、日常工作和生活中的火灾防范措施等消防常识,现场演示灭火器、消火栓的使用方法,并组织大家体验操作。

汪洁 摄

多部门开展联合检查  
严把文物古建筑“安全关”

为进一步做好文物古建筑消防安全工作,提升文物古建筑火灾防控能力水平,有效预防和遏制火灾事故发生,近日,市消防救援支队联合相关职能部门开展文物古建筑消防安全专项检查。

期间,各地消防救援部门联合文旅体局、公安局等部门深入辖区文物古建筑进行排查整治。检查组每到一处,都认真听取了相关负责人关于本单位消防安全

管理工作情况的汇报,并从消防安全管理、火灾危险源、应急处置能力等方面入手,重点针对文物建筑用火用电用气、消防设施管理、应急处置拉动等情况进行实地检查和测试,针对检查中发现的隐患问题,检查组现场进行了指导和纠正,提出了具体的整改意见和措施,督促各文物古建筑管理单位立即整改,确保隐患按时整改到位。同时,检查人员要

求文物古建筑场所负责人高度重视消防安全工作,加大消防安全巡查、检查、隐患自查力度,做好各项应急措施,确保文物古建筑消防安全工作万无一失。

此次消防安全专项检查,进一步提高了文物古建筑单位火灾防范能力,增强了各文物古建筑单位的消防安全工作理念和消防安全意识。下一步,市消防救援支队将继续加强消防安全监管力度,采取针对性的防控措施,全面提升文物古建筑单位负责人的消防安全意识和防范火灾的能力,全力确保全市文物古建筑单位的消防安全形势平稳。 叶洋

火灾隐患曝光台  
(第四期)

日前,省政府办公厅印发《通知》,对全省50家重大火灾隐患单位实行挂牌督办,其中涉及我市的共有3家单位,现予以曝光。

安庆市星星石油机械配件制造有限责任公司。存在隐患:1、消防车道被堵塞、占用;2、防火门损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%;3、疏散指示标志和应急照

明损坏率大于50%;4、封闭楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%;5、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统;6、在可燃材料上直接敷设电气线路。

安庆市世纪华联超市有限公司望江分公司。存在隐患:1、火灾联动测试过程中,主电无法切换,应急广播无法正常工作(火灾

自动报警系统不能正常运行);2、地下一层、地上一层、二层、三层消防排烟不符合要求;3、中庭处防火卷帘无法联动控制运行;4、地下一层未设置火灾自动报警系统;5、较多应急照明和疏散指示标志损坏。

安庆市大观区铭怡林家具厂。存在隐患:1、木材厂设置油漆工段未进行防火分隔;2、厂房内设置员工宿舍;3、未设置应急照明灯、疏散指示标志;4、室内消火栓压力不足;5、油漆工段未按规定设置防爆电气设备;6、可燃构件上直接敷设电气线路。 叶洋