

防范灾害风险 护航高质量发展

市消防开展“全国防灾减灾日”防火主题宣传活动

今年5月12日是我国第15个“全国防灾减灾日”，5月6日至12日为防灾减灾宣传周，主题为“防范灾害风险，护航高质量发展”。为持续做好当前社会面火灾防控工作，加大消防安全宣传教育力度，连日来，市消防救援支队组织各级以“全国防灾减灾日”为契机，在全市范围内集中开展消防宣传活动，广泛营造“人人关注消防安全、人人重视消防安全”的浓厚社会舆论氛围，再掀消防宣传新热潮。

大观区：5月6日，大观区消防救援大队组织前往辖区公寓楼开展消防安全检查指导与教育宣传工作。检查人员在检查中向住户宣传如何预防火灾及面对暴雨、内涝等自然灾害的防灾避险和自救互救技能等知识，并结合夏季火灾特点向住户讲解日常生活、工作中容易被忽视的消防安全问题，提醒住户用火用电及遇火逃生的注意事项，进一步提高了居民主动避灾避险的意识和能力。

经开区：5月9日，经开区消防救援大队深入住宅小区开展消防安全宣传活动。大队宣传人员在醒目位置张贴《居（村）民防火公约》，并向过往群众发放消防宣传手册，向群众详细讲解了如何预防火灾、如何使用灭火器等消防常识，并结合夏季火灾特点，提醒群

众家庭中容易出现的电线老化、超负荷用电、厨房用火、用气不慎等消防安全隐患。

宜秀区：5月8日，宜秀区消防救援大队组织开展消防站开放日活动，迎来安庆师范大学的学生来队参观学习。学生们跟随消防员参观了消防器材装备，学习了解各种消防车辆、消防器材、个人防护装备的特点和用途，同时参观了宿舍、荣誉室，观看了消防指战员日常训练科目，学生们更加直观了解、学习各类消防设施设备使用方法，以及消防安全知识，更加深刻地认识到火灾事故的危害和关注消防安全、普及消防知识的重要性。

迎江区：5月6日，迎江区消防救援大队联合滨江街道前往住宅小区开展了消防宣传及演练活动。活动中，大队宣传员结合住宅小区特点，讲解了居家防火的消防知识，并演练展示了液化气遇火如何熄灭、初期火灾如何扑救、发生火情如何利用现有绳索或床单进行自救等过程，切实提高居民自救互救能力。

桐城市：5月9日，桐城市消防救援大队联合街道深入社区开展消防安全培训活动。活动中，大队消防宣传人员结合社区特点，讲解居家防火消防安全知识，随后组织居民进行疏散逃生演练，并指导居

民操作使用灭火器灭火，提升居民防灾减灾及火灾逃生自救能力。

怀宁县：5月9日，怀宁县消防救援大队前往辖区游乐园开展大型游乐设施突发事件综合演练。演练模拟摩天轮在运行过程中发生事故，导致游客滞留在高空，工作人员利用广播有序疏散游客并安抚，拨打“119”报警电话。消防救援人员到场后，携带安全吊带等器材，乘坐登高车进行救助，最终顺利解救被困人员，圆满完成演练。

望江县：5月6日，望江县消防救援大队深入辖区酒店开展消防安全培训活动。活动中，大队宣传员结合酒店实际，向员工普及了消防安全注意事项，讲解了消防器材的使用方式、初期火灾的扑救方式等内容，并组织员工开展灭火等实操技能培训，指导每位参训人员都能掌握基本火灾预防的各项措施，全面提升“四个能力”，进一步增强酒店消防安全主体责任意识。

全市消防救援队伍通过积极开展消防安全宣传活动，不断提升公众火灾防范意识和自救逃生技能，有效化解群众身边的火灾隐患。下一步，市消防救援支队将结合消防安全大检查工作，持续加强辖区隐患治理及消防安全宣传工作。

消宣



为扎实推进火灾隐患大排查大整治工作，深刻汲取近期全国各地的火灾事故教训，日前，宿松县消防救援大队深入辖区医疗机构开展消防安全专项检查，检查人员就各机构的消防安全主体责任落实、消防设施运行状况、应急处置预案等情况进行了检查，并就日常防火检查巡查、火灾隐患整改等方面为机构提供指导和帮助。汪洁 摄

紧盯重点单位场所 排查整治火患

为扎实做好全市重点场所火灾风险排查整治工作，有效预防各类火灾事故发生，确保全市火灾形势稳定，日前，市消防救援支队在全市范围内组织开展了重点场所消防安全检查，全力消除安全隐患。

全市各级消防救援部门联合相关职能部门通过错时检查、隐患“回头看”等方式，重点对全市各地的“九小场所”、企业厂房仓

库、大型商业综合体、宾馆酒店、公共娱乐场所等单位场所集中开展消防安全检查，及时消除了一批消防安全隐患。

检查中，检查组重点对各场所内的消防车通道和疏散通道畅通、电动车规范停放和充电管理、消防设施器材配备及运行、人员消防安全宣传培训和火灾防范措施落实等情况进行实地检查。针对检查

发现的问题，检查组当场责令场所负责人整改到位，坚决杜绝火灾事故的发生，同时叮嘱场所负责人要强化消防安全意识，严格落实消防安全主体责任，全面检查维护消防设施器材，组织员工开展消防培训演练，提高员工的消防安全意识。

下一步，支队将持续加大对全市重点单位场所的消防安全隐患排查力度，不定期开展回访检查，积极督促落实隐患整改，严防隐患反弹，切实把不安全因素消除在萌芽状态，确保全市消防安全形势持续稳定。

消宣

火灾隐患曝光台

十、安徽华辰医疗科技有限公司。存在隐患：1.超过50%以上应急照明及疏散指示标志损坏；2.厂房设置厨房且未设置防火分隔；3.厂房内设置办公室且无独立防火分隔；4.部分电气线路未进行穿管保护，且使用花线；5.该场所未按要求设置封闭式楼梯；6.厂房内仅有一部疏散楼梯符合安全疏散要求，缺少一部疏散楼梯。

十一、潜山市银龄养老服务有限公司。存在隐患：1.1号楼、2号楼设置疏散指示标志共34个，损坏共计18个，损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；2.人员密集场所设置全封闭式防盗窗；3.消防控制主机主板损坏，导致自动喷水灭火系统不能正常运行；4.消防控制主机主板损坏，导致火灾自动报警系统不能正常运行。

十二、安庆市宿松互益精纺有限公司。存在隐患：1.安全出口数量不足。企业将厂外租，租赁人变更使用性质用作丙类仓库并将原有两处安全出口封堵；2.防火分隔不符合消防技术标准，厂房屋面为钢结构，内部分隔为实体墙但未封到顶，顶部空间相连通；3.棉纺加工车间未设置防排烟设施车间室内密闭，无自然排烟窗或机械排烟设施；4.疏散指示标志、应急照明设置不符合消防技术标准，厂房内疏散指示标志、应急照明数量不足且内部走廊、过道无疏散指示标志。

十三、安徽润和新纺有限公司。存在隐患：1.防火分隔不符合消防技术标准防火墙开设门洞，未安装甲级防火门；2.棉纺加工车间未设置防排烟设施，车间室内密闭，无自然排烟窗或机械排烟设施；3.室内消火栓系统损坏不能正常使用，室内消火栓损坏腐蚀严重，水压不足；4.疏散指示标志、应急照明设置不符合消防技术标准，生产车间过道未设置疏散指示标志、应急照明。

十四、合肥科兴物业管理有限公司。存在隐患：1.火灾自动报警系统不能正常运行，报警器主板、回路、探测器损坏；2.消防控制室操作人员未按规定持证上岗；3.部分消火栓管网漏水；4.50%应急照明损坏率大于共设置总数的；5.疏散指示标识损坏率大于共设置总数的50%；6.部分灭火器过期。

消宣