

一线聚焦·打好防汛“主动仗”

入梅以来平均雨量337.5毫米

较同期偏多1.5倍 位列历史第2位

本报讯(全媒体记者 程呈)2024年梅雨量再创新高!据安庆市气象局发布的消息,截至6月30日8时,安庆入梅以来全市平均雨量为337.5毫米,较历史同期偏多1.5倍,仅次于1999年,位列历史同期第2位。

29日8时至30日8时,我市沿江地区持续大雨,局地有暴雨;其它大部分地区有暴雨,局地大暴雨。全市平均降雨量57.9毫米,共有176个自动气象站雨量超过50毫米,达暴雨级别,其中有16个站超过100毫米为大暴雨。24小时最大雨量在岳西明堂山131.5毫米,最大小时雨强为太湖天华41.9毫米,出现在30日7至8时。

多地还发布了暴雨预警信号。6月30日9时26分,安庆市气象台发布暴雨蓝色预警信号,10时24分“升级”为暴雨黄色预警信号。安庆市区

山口乡、海口镇、十里铺乡等乡镇街道6小时累计降雨量可达80毫米以上。同时,望江、潜山、怀宁县也发布了暴雨蓝色预警信号。6月30日14时至20时,全市雨量明显减弱,以分散性阵雨为主,雨量均不足5毫米,暴雨预警信号也全部解除。

截至6月30日,安庆入梅已11天,全市所有自动气象站站点雨量均超过250毫米,其中有60个站超过400毫米,8个站超过500毫米。全市最大雨量在岳西鹤落坪,11天降雨690.2毫米,平均算下来日日都是暴雨。小时雨强超过50毫米的气象站有11个,最大小时雨强在潜山济广K809站,21日20至21时,一小时降雨61.1毫米。5月1日入汛以来,全市平均雨量499.6毫米,也较历史同期偏多2成。

预计7月2日前,主雨带依旧维持在沿江地

区,我市有持续性强降水。6月30日至7月2日累计雨量150~230毫米,局地超过300毫米,最大小时雨强达40~60毫米。7月3日以后我市转受副热带高压控制,持续性降水过程将有所缓解,以分散性阵雨或雷雨为主。

市气象局提醒:降水持续时间长,累计雨量大,致灾风险高,需防范强降雨引发的山洪、地质灾害、城乡积涝、中小河流洪水等次生灾害,加强灾害隐患点和易发区的风险排查工作。强降雨期间伴有短时强降雨和局地雷暴大风等强对流天气,防范强降雨和大风对交通运输、临时搭建物和户外活动等的不良影响。

今明两天具体天气情况:7月1日,全市暴雨,部分地区大暴雨,24~27℃;7月2日,全市大到暴雨,局地大暴雨,25~28℃。

持续强降雨,记者走访城区多个易涝点——

往年“逢汛必涝”路段今年一点没淹

□ 全媒体记者 徐志远 文/图

连日来,我市持续强降雨,城市排水系统再次成为人们关注的焦点。往年城区常见的易涝点情况如何?今年是否出现积水?记者走访发现,城区多处易涝点经过改造和升级,今年未出现明显积水,道路畅通。

6月29日,龙眠山路与迎宾东路十字路口主干道上无明显积水,少量积水流入慢车道,市政部门工作人员打开雨水井盖排水。龙眠山路铁路桥下,同样未见明显积水,行人和车辆正常通行。“去年5月底下了场大雨,这里被淹了。”市民黄倩说,前段时间下雨出现少量积水,市政部门工作人员及时疏通了雨水井。

因地势低洼,排水不畅,西湖绿洲城小区周边曾在雨季频频积水,给居民生活和出行带来不便。当天,记者在往年易涝的地方看到,周边道路无明显积水。小区保安潘潮告诉记者,他当了5年保安,对小区周边环境比较熟悉,根据往年经验,一到汛期,小区周边的积水一般都会漫过脚踝,但今年排水比较通畅,没有出现积水。

去年,位于华中东路的滨江实验学校附近路面积水较深处达70厘米。6月29日下午,记者在去年积水较深处看到,整条道路畅通,未出现明显积水。“我记得去年5月底下了一场暴雨,整条路几乎全淹了,现场有不少交警和市政工作人员在疏通,周边居民出行很困难。”在华中东路摆摊的刘阿姨说,今年虽然连续降雨,但路面上没看到明显积水。

市重点工程建设处道桥工程建设科科长胡锐光解释,这与华中路东延伸段工程有很大关系。目前,该工程已完成80%左右,雨水管道向东接入了怀湖河,有效缓解了华中东路周边区域汛期内涝问题。

6月30日上午,一直在下雨,但人民东路路面排水通畅,未出现大量积水。“往年这里被淹,今年还好。”人民东路沿街商铺店主陈女士告诉记者,去年下大雨时,路面积水直接灌进了店里。

随后,记者来到中山大道附近探访,同样未见明显积水。“以前每到下雨天,这里就成了一片汪洋,车辆和行人都无法通行。”家住中山大道附



▲6月29日,龙眠山路与迎宾东路交叉口无积水。



▲去年同期该路段出现积水。



▲6月29日,华中东路滨江实验学校附近路段无积水。



▲去年该路段积水达70厘米。

近的刘璐说,今年雨水基本上都排入了下水道,路面积水不是很明显。

记者从市市政部门了解到,龙眠山路铁路桥、中山大道高速下穿路段、西湖绿洲城是城区常年积涝点,多年来,一直未得到有效治理。为根治这一“顽症”,市政部门结合大寨河及环石塘湖排水防涝整治项目建设,提出系统整治方案,通过新建中山大道北泄洪通道、张四墩泵站、天柱山路泵站以及白泽路泵站等排水设施,采取减小排水分区、暴雨前预降大寨河水位、路面积涝泵站强排等保障措施,有效迅速将道路积水排

出。目前,白泽路泵站已投入运行,其建成,将有效缓解龙眠山路铁路桥和西湖绿洲城的积涝。

据市市政工程管理处干道养护所所长程飞介绍,往年的易涝点今年未出现积涝情况,有多方面因素。一方面,我市开展了多项水系整治工程,另一方面,市政部门开展了易积涝点专项整治,整治后,今年华中东路、龙眠山路、顺安路等易积水路段均未积水。“针对强降雨中发现的极少数道路雨水管道堵塞、损坏问题,我们会在雨后及时开展整治,确保排水通畅,雨天路面不积水。”程飞说。